

MONTÁŽ CAPTIVE

Pro dosažení bezvadného výsledku při usazování lisovacích matic Captive, dodržujte prosím 10 níže uvedených pravidel.

VŽDY:

1. Hled'te na to, aby byl vždy precizně vytvořen otvor pro montáž.
2. Před montáží zkontrolujte, zda je tělo lisovacího čepu Captive v pravém úhlu v otvoru.
3. Zalisujte v horizontální poloze (ne šikmo).
4. Vyvířte odpovídající sílu tak, aby byla rádlovaná část čepu plně zapuštěna do materiálu.

NIKDY:

5. Nikdy nepoužívejte ocelové a nerezové spojovací prvky na hliníkový plech, pokud není eloxovaný.
6. Neobjehlujte vytvořený otvor, ostré hrany totiž ulehčují zalisování spojovacího prvku.
7. Neinstalujte spoj. prvek bližě k okraji, než je uvedeno v technických listech, daných pro zvolený spoj. prvek.
8. Pro zalisování nepoužívejte zbytečně velký tlak. Hlava spoj. prvku se může zdeformovat a/nebo plech se může promáčknout.
9. Nepoužívejte k zalisování kladivo, neboť základní materiál nemá dostatek času, aby potekl zadním řezem. Pro optimální zajištění funkce spoj. prvku je nejideálnější použít lis (lisovací sílu).
10. Neusazujte šroub ze strany hlavy spoj. prvku nýbrž z protilehlé strany. Tím se sníží zatížení základního materiálu (plechu).

UPOZORNĚNÍ:

Všechny hodnoty uvedené pro zalisování, kroutící moment a síla proti vytržení jsou nominální hodnoty, které vycházejí z dodržení uvedených postupů pro montáž. Odchylky např. otvor pro čep, základní materiál (plech) a způsob zalisování mohou tyto údaje změnit.

