


Инструкция по эксплуатации

механического инструмента
для установки резьбовых заклепок

HL 3

Механический ручной инструмент HL 3 предназначен только для установки гаечных заклепок с резьбой от M3 до M6 (M6 только при алюминиевом сплаве заклепки)

Гаечные заклепки



Диапазон применения инструмента:


Гаечные заклепки	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Алюминиевые сплавы	✓	✓	✓	✓					
Оцинкованная сталь	✓	✓	✓						
Нержавеющая сталь	✓	✓	✓						
Винтовые заклепки	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Все виды материалов									

Технические характеристики инструмента:

Вес	0,70 кг
Высота	270 мм
Длина	125 мм
Ширина	35 мм
Рабочий ход (макс)	7,5 мм

1. Перед началом работы ознакомьтесь с настоящей инструкцией и принципами работы заклепочного оборудования.
 2. Заклепочный инструмент разработан и произведен согласно последним технологическим стандартам
 3. Все необходимые действия для работы с инструментом приведены в инструкции. Пользователь имеет право производить лишь работы описанные здесь. Другие работы имеет право производить только специализированные сервисные центры.
 4. Сервисные работы и техническое обслуживание устройства должны производиться в соответствии с данным руководством и требованиями техники безопасности.
 5. Инструмент должен быть использован только как ручное оборудование и не должен быть встроен в другие конструкции, автоматические механизмы и прочее.
 6. Клиент полностью ответственен за внесение любых изменений в конструкцию, неправильное обслуживание или ремонт, использование неоригинальных запчастей.
 7. Ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания инструмента.
 8. Соблюдайте указания и рекомендации заводов-производителей заклепок по их установке.
-
- Новый (не бывший в эксплуатации) инструмент необходимо хранить в фабричной упаковке, в сухом, защищенном от пыли месте. Влажность и пыль могут повредить заклепочный инструмент.
 - После длительного хранения (более 1-го года) необходимо смазать цанговый механизм инструмента (инструмент для вытяжных заклепок), а при хранении более 2-х лет необходимо сменить масло перед началом работы (пневмогидравлический инструмент) и проверить основные уплотнительные прокладки.
 - Во избежание неправильной работы устройства следите за тем, чтобы его поверхность находилась в сухом, обезжиренном состоянии.
 - Во избежание коррозии не используйте агрессивные жидкости при чистке устройства.

Инструмент HL 3



1. Резьбовой стержень (сменный для установки гаечных заклепок)
2. Гайка-фиксатор
3. Корпус инструмента
6. Система регулировки рабочего хода
7. Гайка вращения резьбового стержня
7.1. Стопор (фиксация гайки вращения на резьбовом стержне).
8. Рычаг инструмента
13. Контргайка для гайки-фиксатора резьбового стержня


Подготовка инструмента к работе

1. Всегда перед началом работы проводите визуальный осмотр устройства на предмет внешних повреждений.
2. Проверьте правильность выбора резьбового стержня (поз. № 1) и гайки-фиксатора (поз. № 2) под заклепку, которую необходимо установить. (См. пункт «Смена резьбового стержня»).
3. Установите рабочий ход инструмента. (См. пункт «Измерение рабочего хода», «Установка и регулировка рабочего хода»).
4. Проверьте работу инструмента с несколькими заклепками, не устанавливая их в материал. (См. пункт «Работа с инструментом»).

Смена резьбового стержня

Для каждого конкретного типоразмера диаметров заклепок должен быть подобран соответствующий резьбовой стержень и гайка-фиксатор. Неправильный подбор может привести к поломке стержня и неправильной установке заклепки. Проверьте правильность выбора стержня и насадки перед началом работы!

1. Выберите необходимый резьбовой стержень и соответствующую ему гайку-фиксатор.
2. Открутите контргайку для гайки – фиксатора (поз. № 13).
3. Выверните гайку-фиксатор (поз. № 2) полностью.
4. Осторожно вытащите резьбовой стержень (поз. № 1) из корпуса инструмента, прикладывая небольшое усилие.
5. Нужный резьбовой стержень вставьте в инструмент и небольшим усилием зафиксируйте его положение (На резьбовом стержне имеется маленькое фиксирующее колечко).
6. Обратно закрутите гайку-фиксатор (поз. № 2). Зафиксируйте ее положение контргайкой (поз. № 13).
7. Отрегулируйте положение гайки – фиксатора.



Не забудьте отрегулировать рабочий ход после смены резьбового стержня и гайки-фиксатора!

Измерение рабочего хода

Под рабочим ходом понимается та величина (H), на которую смещается резьбовой стержень при полном нажатии рычага инструмента (поз. № 8).


$$H = L_2 - L_1, \text{ где}$$

H – рабочий ход,

L1 – длина стержня при полном нажатии рычага

L2 – длина стержня при полностью отведенном (не нажатом рычаге)

1. Полностью нажать рычаг инструмента (поз. № 8).
2. Необходимо измерить расстояние L1 (расстояние от крайней кромки гайки-фиксатора до конца резьбового стержня).
3. Полностью отпустить рычаг.
4. Измерить расстояние L2 (расстояние от крайней кромки гайки-фиксатора до конца резьбового стержня при не нажатом рычаге).
5. Посчитать значение H по формуле.



Определение необходимого значения рабочего хода под заклепку

1 способ

Установить в заготовку материала с необходимой толщиной несколько заклепок (подобранных по толщине соединяемого материала), поворачивая гайку регулировки рабочего хода (поз. № 6). Визуальным осмотром установленных заклепок, опираясь на рисунок со схематическими изображениями заклепок (начало пункта «Установка и регулировка рабочего хода»), определить оптимальные регулировочные данные для рабочего хода.

2 способ

Определить математически необходимую величину рабочего хода.

Для этого у производителя заклепок необходимо получить точную информацию (таблицу) о величинах рабочих ходов при использовании различных заклепок. Здесь приведена таблица с усредненными значениями (европейские производители).


Выбираем диаметр заклепки (резьбу) – 1 столбец, выбираем диапазон толщин – 2 столбец и необходимый материал заклепки – 3 или 4 (или 5 столбец).

В выбранном диапазоне толщин ищем усредненное значение (к большей величине прибавляем меньшую и сумму делим на два) – «**a**». В выбранном столбце материала к большему значению рабочего хода прибавляем меньшее и сумму делим на два - «**b**».

У нас заклепка будет ставиться на толщину материала «**c**». Необходимое значение рабочего хода будет «**h**». $h = b + a - c$

	Толщина соединемых материалов (мм)	Рабочий ход (мм)		
		Алюминиевые сплавы	Оцинкованная сталь	Нержавеющая сталь
M3	1,0	2,0	2,5	—
	2,0	1,5	2,0	—
	2,0 3,0	1,5 1,0	2,5 2,0	—
M4	1,0 2,0	—	—	2,0 1,5
	1,0 3,0	3,0 1,0	2,5 1,5	—
	2,0 3,5	—	—	2,5 2,0
	3,0 4,5	3,0 1,5	2,5 1,5	—
	4,5	1,5	1,5	—
	1,0 3,0	3,5 2,0	3,5 2,5	3,0 2,0
M5	3,0 5,5	3,5 1,5	4,0 2,0	—
	1,0 3,0	3,0 2,0	4,0 3,0	4,0 3,0
	3,0 5,5	3,5 2,0	3,5 2,0	—
	5,5 8,0	5,0 2,2	4,0 2,5	—
M6	1,0 3,0	3,0 2,0	4,0 3,0	4,0 3,0
	3,0 5,5	3,5 2,0	3,5 2,0	—
	5,5 8,0	5,0 2,2	4,0 2,5	—
	8,0	—	—	—
	—	—	—	—

Установка и регулировка рабочего хода





Рабочий ход на инструменте выставляется для каждого типа заклепки для каждой толщины материала (на который заклепка устанавливается) индивидуально!

Строго соблюдайте правильность подбора заклепки по толщине материала, на который она устанавливается! Эти данные обычно приводятся на коробке.

Правильность установки и регулировки рабочего хода (нормальный рабочий ход) влияет на правильность установки заклепки в материал и на значение допустимых нагрузок на это соединение. Только при правильной установке заклепки она будет выдерживать нагрузки, данные о которых предоставляет завод-производитель!


1. Полностью нажмите на рычаг инструмента (поз. № 8).
2. Вращением гайкой регулировки рабочего хода (поз. № 6) добейтесь необходимой величины.
3. Отпустите рычаг.
4. Измерением рабочего хода проверьте правильность регулировки.
5. Отрегулируйте гайку-фиксатор (поз. № 2). Длина резьбового стержня при отпущенном рычаге должна соответствовать общей длине заклепки.
6. Зафиксируйте положение гайки-фиксатора контргайкой (поз. № 13).
7. Установите в заготовку материала с необходимой толщиной несколько заклепок. Проверьте правильность установки заклепок.




Работа с инструментом

1. Внимание! Перед началом работы уточните диаметр отверстия под заклепку и диапазон толщин соединяемых материалов, обратившись к техническим характеристикам заклепок. Толщина материала (или материалов), на которые устанавливается заклепка, строго должна попадать под диапазон толщин, указанный в значениях для этой заклепки. Диаметр отверстия d_1 должен быть на 0,1 – 0,2 мм больше диаметра заклепки d (если иное не оговорено в каталоге и технических характеристиках заклепки заводом – производителем).

$$d_1 = d + 0,2 \text{ мм}$$



2. Заклепка должна устанавливаться строго под прямым углом (90^0) к поверхности и материала. Несоблюдение угла при установке заклепки может привести к поломке резьбового стержня или срыву резьбы в заклепке (или ее неправильной установке).
3. Проверьте правильность подбора резьбового стержня.
4. Установите для использования конкретной заклепки необходимый рабочий ход (См. пункты «Установка и регулировка рабочего хода»).
5. Вращением гайки (поз. № 7) накрутите гаечную заклепку на резьбовой стержень.
6. Вставьте инструмент с заклепкой в заранее подготовленное отверстие строго перпендикулярно, плотно прижмите заклепку к поверхности материала и осторожно нажмите рычаг инструмента.
7. После расклепывания заклепки полностью отпустите рычаг, после чего вращением гайки (поз. № 7) выкрутите резьбовой стержень из установленной заклепки.
8. Инструмент готов к установке следующей заклепки.



Техническое обслуживание инструмента


Возможные проблемы с инструментом:

Проблема	Причина	Устранение
При расклепывании заклепки заедает резьбовой стержень	• неправильно подобран рабочий ход инструмента	○ произвести регулировку рабочего хода
Рычаг инструмента (поз. № 8) не возвращается в исходное положение	• изношена пружина (поз. № 12.1);	○ заменить пружину на новую
Прокручивается гайка вращения резьбового стержня	• Откручивание резьбы	○ торцевым ключом зафиксируйте стопор (поз. № 7.1)



Замена пружины на инструменте

Рычаг инструмента может не возвращаться в исходное положение после установки заклепки при длительной эксплуатации инструмента. В этом случае необходимо заменить пружину на новую.


1. Открутите контргайку для гайки – фиксатора (поз. № 13) ключом SW 13.
2. Выверните гайку-фиксатор (поз. № 2) полностью ключом SW 11.
3. Осторожно вытащите резьбовой стержень (поз. № 1), потянув его за гайку вращения резьбового стержня (поз. № 7.1), прикладывая небольшое усилие.
4. Гайку регулировки рабочего хода (поз. № 6) вращением переместите в такое положение, чтобы рабочий ход был максимальным.
5. Осторожно снимите фиксирующее кольцо (поз. № 4.3) с болта (поз. № 4.1).
6. Аккуратно выньте из инструмента болт (поз. № 4.1) и втулки (поз. № 4.2).
7. Выньте рычаг инструмента (поз. № 8) из корпуса инструмента (поз. № 3).
8. Выньте задвижку (поз. № 5) из корпуса инструмента.



9. Предварительно зафиксировав корпус инструмента (рекомендуем зажать его в тисках, проложив прокладки из мягких материалов) выбейте стопор (поз. № 12.2) с помощью молотка и дополнительного приспособления (например, толстой проволоки) из корпуса.
10. Вытащите стопор (поз. № 12.2) и пружину (поз. № 12.1) из корпуса инструмента.
11. Новую пружину, предварительно смазанную маслом, вставьте в корпус инструмента.
12. Аккуратно вбейте молотком стопор в корпус инструмента, тем самым зафиксировав пружину.
13. Вставьте задвижку (поз. № 5) в корпус инструмента.
14. Вставьте рычаг (поз. № 8) в корпус инструмента.
15. Вставьте болт (поз. № 4.1) с втулками (поз. № 4.2) и зафиксируйте его фиксирующим кольцом (поз. № 4.3). Болт должен пройти через рычаг инструмента.
16. Осторожно вставьте необходимый резьбовой стержень и с небольшим усилием зафиксируйте его в инструменте. (Резьбовой стержень должен быть зафиксирован в инструменте с помощью фиксирующего колечка, расположенного на резьбовом стержне).
17. Соответствующую стержню гайку-фиксатор вкрутите в инструмент и зафиксируйте контргайкой.



Не забудьте отрегулировать рабочий после смены резьбового стержня и гайки-фиксатора до начала работы!

Схема строения инструмента HL 3

1. Резьбовой стержень (сменный для установки гаечных заклепок)
2. Гайка-фиксатор
3. Корпус инструмента
 - 4.1. Болт
 - 4.2. Втулка
 - 4.3. Фиксирующее кольцо
5. Задвижка
6. Система регулировки рабочего хода
7. Гайка вращения резьбового стержня
 - 7.1. Стопор (фиксация гайки вращения на резьбовом стержне).
8. Рычаг инструмента
9. Ручка рычага инструмента
10. Ограничительное кольцо расхождения ручек
11. Ручка корпуса инструмента
 - 12.1. Пружина возврата рычага
 - 12.2. Стопор (для пружины)
13. Контргайка для гайки-фиксатора резьбового стержня

Запасные части для инструмента HL 3

	Резьбовой стержень	Гайка - фиксатор
M 3	20-0130	20-0134
M 4	20-0131	20-0135
M 5	20-0132	20-0136
M 6	20-0133	20-0137



RIVETEC s.r.o.
Albrechtice nad Vltavou 16
398 16 Albrechtice nad Vltavou
Česká republika



Tel: +420 382 206 711
Fax: +420 382 206 719



info@rivetec.cz
www.rivetec.cz

