



VERZE IV.

Zapojení CAN 26 vodiče do pistole (pohled pájení)



kabel Cu 4x0,34 + 8x0,34

Připojení pájecí destičky (směr kabely do CAN 26)



Připojení pájecí destičky (směr součástky v pistolí)

